

**Reporte de actividades realizadas en la coordinación operativa
comprendidos del 01 al 28 de Febrero de 2017**

H. Cárdenas, Tabasco; 07 de Marzo de 2017.

Se realizó el seguimiento de las siguientes actividades:

- 1.- Se realizaron trabajos de sondeo y desazolve en las siguientes ubicaciones:
Colonia Guadalupe Victoria
Calle Salvador Allende.
Calle Reyes Hernández
Calle Pról. Adolfo López Mateos
Calle Jacinto López.
Zona Remodelada.
Calle 2 de Abril.
Calle Francisco Trujillo Gurria.
- 2.- Se realizaron trabajos de plomería, mantenimiento, reparaciones y fugas de agua en las siguientes ubicaciones:
Calle Vicente Guerrero.
Calle Ernesto Aguirre en colonia El Palmar.
Colonia Petrolera.
Calle Francisco I. Madero.
- 3.- Se realizaron trabajos de reparación y colocación de luminarias en los siguientes espacios de la ciudad:
Avenida Lázaro Cárdenas del Rio.
- 4.- Se realizan trabajos de reposición de concreto hidráulico en la Calle Ernesto Aguirre entre Leandro Adriano y Manuel Leyva; Carlos A. Madrazo en Colonia el Palmar; Calle Leandro Adriano en Colonia el Palmar y en Calle Vicente Guerrero en Colonia El Toloque.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ DEL CARMEN MARQUEZ NARANJO
COORDINADOR OPERATIVO DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C.C.P. Archivo.

