

H. CÁRDENAS, TABASCO 31 DE JULIO DE 2017.

### TRABAJOS REALIZADOS DEL AREA DE JARDINES

1.- Se realizó el Despolvo de aproximadamente 250 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle 27 de febrero, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 05/07/17.

2.- Se realizó el Despolvo de aproximadamente 180 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Rogelio Ruiz Roja, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 14/07/17.

3.- Se realizó el desmorre de ficus y limpieza general Despolvo de aproximadamente 250 mts, en la calle Felipe Carrillo Puerto, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 20/07/17.

4.- Se realizó el desmorre de ficus y limpieza general Despolvo de aproximadamente 200 mts, en la calle Revolución, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 18/07/17.

5.- Se realizó el desmorre de ficus y limpieza general Despolvo de aproximadamente 150 mts, en la calle Hermenegildo Galeana, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 30/07/17.

6.- Se realizó el Despolvo de aproximadamente 180 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Miguel Orrico de los Llanos, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 09/07/17.

7.- Se realizó la limpieza general Despolvo de aproximadamente 95 mts, desmorre de ficus y en la calle Cuahtemoc, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 31/07/17.